



Gewijzigd (V2 -> V3):

- U5 -> TL072
- R64, R64 -> 1206
- R70 erbij -> 1206
- ZUMT718 -> SOT323
- C44 naar 220n (was 100n)
- C42 dubbelshape 2E, 3E
- silkscreen sommige SMD zichtbaar gemaakt
- 47k aan uitgang (naar V-)
- C36, C39 -> 63V
- C37, C38 -> 63V
- D17 toegevoegd (5,6V)
- BAS216 naar BAS316
- silkscreen van padjes verwijderd

J5 te dicht op brugcel
 J2 kwartslag draaien
 baartje te dicht langs gat M2
 koelblokje verder naar rand
 phaseschakelaar klopt niet met de tekst

Crossovers gaan naar:
 Subwooferfilter ----> 30 - 120Hz
 Subsonic ----> 12Hz
 Bassboost ----> 20 - 50Hz

Title		DS2.0 Subwooferversterker rev1.1	
Company		Hypex Electronics	
S ^o No from		To	
Author	JPvA	Revision	01
Date:	October 25, 2013 09:00:00	Sheet	1 of 2